


คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องยิงตะปู

ส่วนประกอบของเครื่องยิงตะปู



วิธีการใช้งาน

1. การใส่ตะปูให้กดตัวล็อกฝาที่ใส่ตะปูออก (1) และเปิดฝาที่ใส่ตะปูออก (2)
2. ตรวจสอบลำกล้องทางออกของตะปู (7) ว่าตันหรือไม่
3. ใส่ตะปูเข้าร่องตามรูป
4. ปิดฝาที่ใส่ตะปู (2) และปิดตัวล็อกฝาที่ใส่ตะปู (1)
5. ต่อสายลม (4) โดยใช้จุดต่อสายลมของเครื่องยิงตะปู
6. ในการถือเครื่องยิงตะปูให้ถือลำกล้องซึ่งพื้นเท่านั้น ห้ามยกขึ้นหรือแกว่งไปมาในแนวราบ และให้อาณัติมือออกจากไกทุกครั้งเมื่อยังไม่ได้ยิง
7. การยิงงานต้องจับค้ำให้แน่น ให้ลำกล้องทางออกของตะปูติดชิ้นงาน แล้วจึงใช้นิ้วเหนี่ยวไก
8. ถอดสายลม (4) ออกทุกครั้ง เมื่อถอดใส่ตะปู, ตรวจสอบเช็ค, ทำความสะอาด หรือไม่ใช้งานเครื่องยิงทั้งชั่วคราวและเลิกใช้งาน
9. ไม่ใช้แรงดันลมเกินกว่า 100 psig
10. ขณะใช้เครื่องยิงตะปูห้ามข้อมไม้เด็ดขาด และจะต้องกันเขตห้ามทุกคนเข้าบริเวณที่กำลังซ่อมอยู่



อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่ต้องใช้

1. แวนตานิรภัย 2. รองเท้านิรภัย 3. ถุงมือหนัง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ